


УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер филиала
ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" –
ПО «Волгоградские электрические сети»

 В.К. Кононенко
" " 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ №2

на капитальный ремонт Здания ТП 519 инв. № 345100012192, расположенный по адресу:
Волгоградская область, г.Волгоград, Советский район
(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)
Срок ремонта с 03.05.2021 по 31.05.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) ТО-52-МРСК-339-19 от 20.09.2019 г.

Весеннего осмотра от 19.04.2020 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование: _____ тоже _____

Бухгалтерское наименование: _____ тоже _____

Инвентарный номер: № 345100012192

Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Производственное здание
2	Год постройки	1995
3	Год последнего к/ремонта	Не ремонтировалась.
4	Количество этажей	1 этажное
5	Материал фундаментов	ленточный сборный
6	Материал стен	кирпич
7	Материал перекрытий	ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	гибкая мягкая кровля (рубероид) на цементно-песчаной стяжке, 177.8 м2
9	Площадь застройки	177.8 м2
10	Общая площадь здания	177.8 м2
11	Общий объем здания	533,4 м3
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	ВВ-кабельный

16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-

Характер и объемы работ:

N п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Здание ТП 519	Течь кровли, трещины и разрушение бетонной отмостки.	M2	60	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
			M2	60	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
			M2	60	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
			M2	60	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой
			M2	60	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов: в два слоя
			M	20	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов
			м	12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой без фартуков
			м	12	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок)
			M3	1,5	Устройство бетонной подготовки
2.	Вывоз строительного мусора		T	0,3	Погрузка вручную строительного мусора
			T	0,3	Вывоз мусора

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт Здания ТП 519.

Председатель комиссии:  А.А. Бородин

Члены комиссии  В.И. Репников

 М.П. Кривчиков

 Д.В. Приходько

 В.Н. Чесноков