

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПО «ПЭС»

фПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»


 С.Д. Морозов
 « 15 » июня 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ

№9

текущий ремонт строительная часть ОРУ ПС Чилеково, Волгоградская обл.,
 Котельниковский р-он № 345500012846 (подрядным способом)

Срок ремонта с 01.09.2021г. по 30.09.2021г.

Основание: акт технического освидетельствования (акт обследования)

Диспетчерское наименование: строительная часть ОРУ ПС ЧилековоБухгалтерское наименование: строительная часть ОРУ ПС ЧилековоИнвентарный номер: 345500012846

для определения объемов работ по ремонту

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	сооружение
2	Год постройки	1993
3	Год последнего к/ремонта	Не проводился
4	Количество этажей	
5	Материал фундаментов	Под трансформатором металлическая рама на ж/б плитах, отбортовка маслоприёмника из бордюрного камня
6	Материал кабельных/к	Наземные лотки, сборные плиты перекрытий
7	Материал стойки под оборудованием	Железобетонные, отдельностоящие квадратного сечения в кол. 15 шт.
8	Материал порталов	Порталы в количестве 6 шт. (5 линейных, 1 плавки гололёда). 1-ж/б стойки и ж/б ригель; 1- плавки гололёда –ж/б стойки и метал. Ригель; 4 шт.-ж/б стойки и ж/б ригель. Конструкция рамная, однопролетная.
9	Площадь застройки	

10	Общая площадь здания	
11	Общий объем здания	
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	-
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-

2. Характер и объемы работ:

№ п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед . из м.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Отбортовка маслоприемника Т-1	Разрушение бетонной поверхности, трещины	м3	2,32	Разборка бордюрного камня
			м3	5,1	Разработка грунта вручную в траншеях
			м3	1,2	Устройство основания под фундамент щебеночного
			м3	0,6	Устройство основания под фундамент песчаного
			м3	3,63 63	Устройство ленточных фундаментов железобетонных

			м2	50	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная
2	Строительный мусор	Вывоз и утилизация	т	5,674	Погрузка строительного мусора
		строительного мусора	т	5,674	Транспортировка строительного мусора

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести ремонт отбортовки маслоприёмника Т-1 ПС Чилеково

Комиссия в составе: начальник Котельниковского РЭС Жигалин Н.В., старший мастер РСУ Власенко А.А., инженер ПТС Горчаков В.Е., инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 1 категории ОУД Демидов Д.А.

Председатель Комиссии Начальник Котельниковского РЭС

 Н.В. Жигалин


Члены комиссии Старший мастер РСУ

 А.А. Власенко

Инженер ПТС

 В.Е. Горчаков

Инженер ОУД

 Д.А. Демидов