

ПО ЗЭС Ростовэнерго

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПО ЗЭС филиала

ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"

С.А. Зубревич

"05" 07 2019 г.

Дефектный акт

Комиссия в составе:

председателя комиссии:
Главный инженер ПО ЗЭС

Гагулин А.Е.

членов комиссии:
Начальник ШГП
Начальник РСУ
Вед. инженер РСУ

Старшинин С.А.
Барабаш Е.А.
Иванов С.В.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования сооружений ОРУ ПС Ш-6 ПО ЗЭС филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго", выявлены следующие дефекты:

Разрушение фундаментов под оборудование - 2,5 м³, разрушение бетонного слоя порталов - 562,8 м².

Комиссия рекомендует провести ремонт сооружений ОРУ ПС Ш-6.

Главный инженер

Начальник ШГП

Начальник РСУ

Вед. инженер РСУ

А.Е. Гагулин

С.А. Старшинин

Е.А. Барабаш

С.В. Иванов

Перечень видов ремонтных работ по ПС Ш-6 ПО ЗЭС филиала "МРСК Юга" - "Ростовэнерго".

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Фундамент под оборудование				
1	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3	1 м3	2,5	
Раздел 2. Порталы				
2	Очистка поверхности щетками	1 м2	562,8	
3	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную	1 м3 готового состава	5,6	
трещина с оголением арматуры 10 мм				
4	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2	5,628	
5	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2 поверхности	5,62	

Составил: ведущий инженер РСУ



С.В. Иванов