


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО «Камышинские
электрические сети ФПАО «Россети Юг»-
«Волгоградэнерго» А.В. Золотарев

2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ № 52-4

Капитальный ремонт маслоприемников Т-1, Т-2, устройство маслосборника подстанция 35/10 кВ
Белые Пруды инв. № 345200404788 (адрес объекта: Даниловский район, п. Белые Пруды)
Срок ремонта с 01.06.2021г. по 29.07.2021 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) от 05.09. 2019 г.

Диспетчерское наименование: маслоприемников Т-1, Т-2, устройство маслосборника подстанция
35/10 кВ Белые Пруды

Бухгалтерское наименование: маслоприемников Т-1, Т-2, устройство маслосборника подстанция
35/10 кВ Белые Пруды

Инвентарный номер: инв.№ 345200404788

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	сооружение
2	Год постройки	1993
3	Год последнего к/ремонта	капитальный ремонт маслоприемников и маслосборника не проводился
4	Количество этажей	-
5	Материал фундаментов	-
6	Материал стен	-
7	Материал перекрытий	-
8	Материал и площадь кровли	-
9	Площадь застройки	-
10	Общая площадь здания	-
11	Общий объем здания	-
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	-
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-

17	Количество, материал опор	-
----	------------------------------	---

2. Характер и объемы работ:

N п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол- во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Маслоприемни ки Т-1, Т-2	Разрушение бетонного покрытия бортов и днища маслоприемни ков	м3	11,2	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
			м3	11,2	Устройство подстилающих слоев щебеночных
			м3	11,2	Устройство бетонной подготовки из бетона тяжелого класс В15 (М200)
			1т	0,264	Армирование подстилающих слоев днища маслоприемника арматурной сталью класса А-I, диаметром 6 мм
			м3	9,4	Устройство бетонных стен маслоприемника из бетона тяжелого класс В15 (М200)
			1т	0,238	Армирование подстилающих слоев стен маслоприемника арматурной сталью класса А-I, диаметром 6 мм
			1т	0,048	Установка стальных решеток из полосовой и тонколистовой стали Ст 3
2	Маслосборник	Разрушение и коррозия маслосборника	м3	10,5	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
			1 км	0,015	Укладка водопроводных труб с соединением при помощи муфт диаметром: 100 мм
			1 км	0,025	Укладка водопроводных труб с соединением при помощи муфт диаметром: 100 мм
			м3	32	Разработка траншей экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3
			1 м3	3,2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами,
			м3	6	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м

			шт.	2	Установка люков чугунных
			т	0,12	Установка ограждения лестничных проемов
			м3	2,7	Устройство (демонтаж) круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м
			1 отверстие	4	Пробивка в бетонных стенах и полах отверстий толщиной 100 мм
			1 канал	6	Устройство ввода труб в колодцы
			1м3 грунта	25	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям
3	Погрузо-разгрузочные работы и вывоз строительного мусора		т	41,075	Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный.
			1 т груза	41,075	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20км

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт маслоприемников Т-1, Т-2, устройство маслосборника подстанция 35/10 кВ Белые Пруды Даниловского РЭС

Председатель комиссии Начальник ОУД ПО КЭС

А.П. Маринин

Члены комиссии Начальник Даниловского РЭС

В.В. Думчев

Мастер РСУ ПО КЭС

А.И. Воронин