


УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПО «ПЭС»

фПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго»


 С.Д. Морозов
 « 15 » июля 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ

№8

текущий ремонт строительная часть ОРУ ПС Родина, Волгоградская обл.,
 Котельниковский район № 345500009650 (подрядным способом)

Срок ремонта 01.09.2021г. по 30.09.2021г.

Основание: акт технического освидетельствования (акт обследования)

Диспетчерское наименование: строительная часть ОРУ ПС Родина

Бухгалтерское наименование: строительная часть ОРУ ПС Родина

Инвентарный номер: 345500009650

для определения объемов работ по ремонту

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Сооружение
2	Год постройки	1987г.
3	Год последнего к/ремонта	Капитальный ремонт не проводился
4	Количество этажей	
5	Материал фундаментов	Трансформатор на ж/б плитах, отбортовка маслоприёмника из сборных ж/б плит
6	Материал кабельных/к	Наземные сборные ж/б лотки
7	Материал стойки под оборудованием	Железобетонные стойки квадратного сечения, траверсы - металлические
8	Материал порталов	Порталов 2 шт. железобетонные стойки, траверсы металлические
9	Площадь застройки	-
10	Общая площадь здания	-
11	Общий объем здания	-
12	Площадь дорог,	-

	тротуаров	
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-

2. Характер и объемы работ:

N п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявлен ные дефекты	Ед . из м.	Кол- во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Отбортовка маслоприемни ка Т-1	Разрушен ие бетонной поверхно сти, трещины	м3	4,2	Разборка бордюрного камня
			м3	8	Разработка грунта вручную в траншеях
			м3	2,1	Устройство основания под фундамент щебеночного
			м3	1,1	Устройство основания под фундамент песчаного
			м3	4,8	Устройство ленточных фундаментов железобетонных
			м2	60	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная
2	Строительный мусор	Вывоз и утилизац ия строител ьного мусора	т	6	Погрузка строительного мусора
			т	6	Транспортировка строительного мусора

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести ремонт отбортовки маслоприёмника Т-1 ПС Родина

Комиссия в составе: начальник Котельниковского РЭС Жигалин Н.В., старший мастер РСУ Власенко А.А., инженер ПТС Горчаков В.Е., инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений 1 категории

ОУД Демидов Д.А.

Председатель Начальник
Комиссии Котельниковского РЭС

 Н.В. Жигалин

Члены комиссии Старший мастер РСУ

 А.А. Власенко

Инженер ПТС

 В.Е. Горчаков

Инженер ОУД

 Д.А. Демидов