

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество «Россети Юг». Филиал публичного акционерного общества "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" Производственное отделение "Волгоградские электрические сети"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Производственная база ПО ВЭС					
<i>Общее руководство</i>					
1.22/В. Начальник производственного отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2.22/В. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3.22/В. Заместитель начальника отделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба распределительных сетей</i>					
4.22/В. Заместитель главного инженера - начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5.22/В. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
6.22/В. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-техническая служба</i>					
7.22/В. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8.22/В. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9.22/В. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
10.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативно-диспетчерская служба</i>					
11.22/В. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
12.22/В. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
13.22/В. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
14.22/В. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15.22/В. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
16.22/В. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17.22/В. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18.22/В. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19.22/В. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел производственной безопасности и производственного контроля</i>					
21.22/В. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
22.22/В. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23.22/В. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24.22/В. Ведущий специалист по промышленной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25.22/В. Специалист по охране труда 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба релейной защиты, автоматики и измерений</i>					
26.22/В. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
27.22/В. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28.22/В. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
29.22/В. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
30.22/В. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
31.22/В. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
32.22/В. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
33.22/В. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
34.22/В. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
38.22/В. Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39.22/В. Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40.22/В. Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41.22/В. Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
42.22/В. Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор сложных защит</i>					
43.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
44.22/В. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба подстанций</i>					
45.22/В. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
46.22/В. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47.22/В. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48.22/В. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49.22/В. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа подстанций</i>					

50.22/В. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
51.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
54.22/В. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
55.22/В. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
56.22/В. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
57.22/В. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
58.22/В. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
59.22/В. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
60.22/В. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
61.22/В. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
62.22/В. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
63.22/В. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
64.22/В. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
65.22/В. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

оборудования 4 разряда					
Служба линий электропередачи					
66.22/В. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
67.22/В. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
69.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70.22/В. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71.22/В. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха				
72.22/В. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха				
73.22/В. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха				
74.22/В. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха				
75.22/В. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 4 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха				
76.22/В. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 4 разряда	Шум: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха				

Служба изоляции и защиты от перенапряжений	режимы труда и отдыха				
77.22/В. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78.22/В. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79.22/В. Ведущий инженер по испытаниям и измерениям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80.22/В. Инженер по испытаниям и измерениям 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81.22/В. Инженер по испытаниям и измерениям 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
82.22/В. Инженер по испытаниям и измерениям 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
83.22/В. Инженер-химик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84.22/В. Инженер по испытаниям и измерениям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
85.22/В. Электромонтер по испытаниям и измерениям 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
86.22/В. Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
87.22/В. Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
88.22/В. Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
89.22/В. Лаборант химического анализа 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Пархоменская группа изоляции и защиты от перенапряжений					
90.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
91.22/В. Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория инфракрасной диагностики					
92.22/В. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
93.22/В. Ведущий инженер по испытаниям и измерениям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
94.22/В. Инженер по испытаниям и измерениям 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба диспетчерского и технологического управления</i>					
95.22/В. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
96.22/В. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
97.22/В. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
98.22/В. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
99.22/В. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100.22/В. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
101.22/В. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102.22/В. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех централизованного ремонта</i>					
103.22/В. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104.22/В. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105.22/В. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
106.22/В. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
107.22/В. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			
108.22/В. Токарь 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
109.22/В. Медник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
110.22/В. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
111.22/В. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
112.22/В. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
113.22/В. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Служба учета электроэнергии и снижения потерь</i>					
114.22/В. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115.22/В. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
116.22/В. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
117.22/В. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
118.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба эксплуатации приборов учета</i>					
119.22/В. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
120.22/В. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
121.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122.22/В. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123.22/В. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124.22/В. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125.22/В. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

126.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
127.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
128.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
129.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
130.22/В. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
131.22/В. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
132.22/В. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
133.22/В. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа технологического присоединения</i>					
134.22/В. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
135.22/В. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
136.22/В. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел управления делами</i>					
137.22/В. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
138.22/В. Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
139.22/В. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
140.22/В. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
141.22/В. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа хозяйственного обеспечения</i>					
142.22/В. Заведующий хозяйством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
143.22/В. Слесарь-сантехник 5	Рекомендации по улучшению условий				

разряда	труда: не требуются				
144.22/В. Кладовщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
145.22/В. Слесарь-электрик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
146.22/В. Уборщик производственных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
147.22/В. Уборщик производственных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
148.22/В. Уборщик производственных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
149.22/В. Уборщик производственных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
150.22/В. Уборщик производственных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
151.22/В. Уборщик производственных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
152.22/В. Уборщик территорий 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба механизации и транспорта</i>					
154.22/В. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
155.22/В. Заместитель начальника службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
156.22/В. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
157.22/В. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
158.22/В. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
159.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
160.22/В. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
161.22/В. Водитель автомобиля 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
162.22/В. Водитель автомобиля 6 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
163.22/В. Водитель автомобиля 5 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
164.22/В. Водитель автомобиля 5 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			

[illegible]

4 разряда	нальные режимы труда и отдыха	ствия вибрации			
187.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
188.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
189.22/В. Аккумуляторщик 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
190.22/В. Вулканизаторщик 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
191.22/В. Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор материально-технического обеспечения</i>					
192.22/В. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
193.22/В. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
194.22/В. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-строительный участок</i>					
195.22/В. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
196.22/В. Каменщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
197.22/В. Штукатур 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Медицинский пункт</i>					
198.22/В. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
199.22/В. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Городищенский район электрических сетей (Волгоградская обл., р.п. Городище, ул. Дзержинского, 1а)</i>					
<i>Общее руководство</i>					
200.22/В. Начальник района электрических сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
201.22/В. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативно-диспетчерская группа</i>					

202.22/В. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
203.22/В. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
204.22/В. Электромонтер по обслуживанию подстанций 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
205.22/В. Электромонтер по обслуживанию подстанций 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-техническая группа</i>					
206.22/В. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
207.22/В. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
208.22/В. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
209.22/В. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа подстанций</i>					
210.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
211.22/В. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
212.22/В. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
213.22/В. Электромонтер по обслуживанию подстанций 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Песковатский участок электрических сетей</i>					
214.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
215.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
216.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
217.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределитель-	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

ных сетей 5 разряда					
218.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Ерзовский участок электрических сетей</i>					
219.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
220.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
221.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
222.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
223.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Котлубанский участок электрических сетей</i>					
224.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
225.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
226.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
227.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
228.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Степновский участок электрических сетей</i>					
229.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
230.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
231.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

232.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
233.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Бригада по эксплуатации и ремонту распределительных сетей 0.4-10 кВ № 1</i>					
234.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
235.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
236.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Группа по учету электроэнергии и реализации услуг</i>					
237.22/В. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
238.22/В. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
239.22/В. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
240.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
241.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
242.22/В. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
243.22/В. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
244.22/В. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
245.22/В. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
246.22/В. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Группа технологического присоединения и обслуживания клиентов</i>					
247.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа механизации и транспорта</i>					
248.22/В. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
249.22/В. Водитель автомобиля 6 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
250.22/В. Водитель автомобиля 5 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
251.22/В. Водитель автомобиля 5 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
252.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
253.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
254.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
255.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
256.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
257.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
258.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Административно-хозяйственная группа</i>					
259.22/В. Кладовщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
260.22/В. Уборщик служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Городской район электрических сетей (г. Волгоград, ул. Азизбекова, 2а)</i>					
<i>Общее руководство</i>					
261.22/В. Начальник района электрических сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
262.22/В. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Оперативно-диспетчерская группа</i>					
263.22/В. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
264.22/В. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативно-выездная бригада</i>					
265.22/В. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
266.22/В. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
267.22/В. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
268.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
269.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
270.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
271.22/В. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Производственно-техническая группа</i>					
272.22/В. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
273.22/В. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
274.22/В. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
275.22/В. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
276.22/В. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации и ремонту распределительных сетей 0,4-10 кВ № 1</i>					
277.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
278.22/В. Электромонтер по	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	режимы труда и отдыха	процесса			
279.22/В. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
280.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Бригада по эксплуатации и ремонту распределительных сетей 0,4-10 кВ № 2</i>					
281.22/В. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
282.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
283.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
284.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
285.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Бригада по эксплуатации и ремонту кабельных линий № 1</i>					
286.22/В. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
287.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
288.22/В. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
289.22/В. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
290.22/В. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
291.22/В. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

292.22/В. Электромонтер по надзору за трассами кабельных линий 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по эксплуатации и ремонту кабельных линий № 2</i>					
293.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
294.22/В. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
295.22/В. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 6 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
296.22/В. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
297.22/В. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
298.22/В. Электромонтер по надзору за трассами кабельных линий 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа по учёту электроэнергии и реализации услуг</i>					
299.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
300.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
301.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
302.22/В. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
303.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
304.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
305.22/В. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
306.22/В. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
307.22/В. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
308.22/В. Техник	Рекомендации по улучшению условий				

[illegible]

323.22/В. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
324.22/В. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
325.22/В. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
326.22/В. Электромонтер по обслуживанию электроустановок 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа технологического присоединения и обслуживания клиентов</i>					
327.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
328.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по технологическому присоединению и капитальному строительству</i>					
329.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
330.22/В. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха				
331.22/В. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха				
332.22/В. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха				
333.22/В. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
334.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
335.22/В. Машинист экскаватора 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

336.22/В. Машинист бурильно-крановой самоходной машины 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
337.22/В. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа механизации и транспорта</i>					
338.22/В. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
339.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
340.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
341.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
342.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
343.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
344.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
345.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
346.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
347.22/В. Машинист экскаватора 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
348.22/В. Водитель автомобиля 5 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
<i>Административно-хозяйственная группа</i>					
349.22/В. Кладовщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
350.22/В. Уборщик производственных помещений 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Дубовский район электрических сетей (Волгоградская обл., г. Дубовка, ул. Пархоменко, 12)</i>					
<i>Общее руководство</i>					
351.22/В. Начальник района электрических сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
352.22/В. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
<i>Оперативно-диспетчерская группа</i>					
353.22/В. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
354.22/В. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
355.22/В. Электромонтер по обслуживанию подстанций 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
356.22/В. Электромонтер по обслуживанию подстанций 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-техническая группа</i>					
357.22/В. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
358.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа подстанций</i>					
359.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
360.22/В. Электромонтер по обслуживанию подстанций 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
361.22/В. Электромонтер по обслуживанию подстанций 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Балыклейский участок электрических сетей</i>					
362.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
363.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
364.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
365.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
366.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
367.22/В. Электромонтер по	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	режимы труда и отдыха	процесса			
368.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Малоивановский участок электрических сетей</i>					
369.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
370.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
371.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
372.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
373.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
374.22/В. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
375.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Бригада по эксплуатации и ремонту распределительных сетей 0,4-10 кВ № 1</i>					
376.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
377.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
378.22/В. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
379.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
380.22/В. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

ных линий высокого напряжения и контактной сети 3 разряда					
<i>Группа по учету электроэнергии и реализации услуг</i>					
381.22/В. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
382.22/В. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
383.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
384.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
385.22/В. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
386.22/В. Электромонтер по обслуживанию электроустановок 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
387.22/В. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
388.22/В. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа технологического присоединения и обслуживания клиентов</i>					
389.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа механизации и транспорта</i>					
390.22/В. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
391.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
392.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
393.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
394.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
395.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

396.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
397.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
398.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
399.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
400.22/В. Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
401.22/В. Электрогазосварщик 4 разряда	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Административно-хозяйственная группа</i>					
402.22/В. Кладовщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
403.22/В. Уборщик служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Калачевский район электрических сетей (Волгоградская обл., г. Калач-на-Дону, ул. Заводская, 3)</i>					
<i>Общее руководство</i>					
404.22/В. Начальник района электрических сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
405.22/В. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативно-диспетчерская группа</i>					
406.22/В. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
407.22/В. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативно-выездная бригада</i>					
408.22/В. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
409.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
<i>Производственно-техническая</i>					

группа					
410.22/В. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
411.22/В. Техник 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Октябрьский участок электрических сетей					
412.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
413.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
414.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Ляпичевский участок электрических сетей					
415.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
416.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
417.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
418.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
419.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
420.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Бригада по эксплуатации и ремонту распределительных сетей 0,4-10 кВ					
421.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
422.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
423.22/В. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряже-	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

ния и контактной сети 4 разряда					
424.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
425.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
426.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Группа по учету электроэнергии и реализации услуг					
427.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
428.22/В. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
429.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
430.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
431.22/В. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
432.22/В. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
433.22/В. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
434.22/В. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
435.22/В. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
436.22/В. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
437.22/В. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
438.22/В. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа технологического присое-					

единения и обслуживания клиентов					
439.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа механизации и транспорта					
440.22/В. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
441.22/В. Водитель автомобиля 5 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
442.22/В. Водитель автомобиля 5 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
443.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
444.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
445.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
446.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
447.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
448.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
449.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-хозяйственная группа					
450.22/В. Кладовщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
451.22/В. Уборщик служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Красноармейский район электрических сетей (г. Волгоград, ул. Кольцова, 45)					
Общее руководство					
452.22/В. Начальник района электрических сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
453.22/В. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Оперативно-диспетчерская группа					
454.22/В. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
455.22/В. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
456.22/В. Электромонтер по обслуживанию подстанций 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативно-выездная бригада</i>					
457.22/В. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
458.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-техническая группа</i>					
459.22/В. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
460.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
461.22/В. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Приволжский участок электрических сетей</i>					
462.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
463.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
464.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
465.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
466.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
467.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
<i>Светлоярский участок электрических сетей</i>					
468.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
469.22/В. Электромонтер по	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	режимы труда и отдыха	процесса			
470.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
<i>Сарпинский участок электрических сетей</i>					
471.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
472.22/В. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
473.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
474.22/В. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
475.22/В. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Бригада по эксплуатации и ремонту распределительных сетей 0,4-10 кВ</i>					
476.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
477.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
478.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
479.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
480.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
481.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
482.22/В. Электромонтер по	Тяжесть: Организовать рациональные	Снижение тяжести трудового			

эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	режимы труда и отдыха	процесса			
483.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Группа по учету электроэнергии и реализации услуг</i>					
484.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
485.22/В. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
486.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
487.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
488.22/В. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
489.22/В. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
490.22/В. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
491.22/В. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа технологического присоединения и обслуживания клиентов</i>					
492.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бригада по технологическому присоединению и капитальному строительству</i>					
493.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
494.22/В. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
495.22/В. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

496.22/В. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
497.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
498.22/В. Машинист бурильно-крановой самоходной машины 5 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
499.22/В. Машинист автовышки и автогидроподъемника 5 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
<i>Группа механизации и транспорта</i>					
500.22/В. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
501.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
502.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
503.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
504.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
505.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
<i>Административно-хозяйственная группа</i>					
506.22/В. Кладовщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
507.22/В. Уборщик служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Пархоменский район электрических сетей (Волгоградская обл., Калачевский р-он, пос. Пархоменко, ул. Шлюзовая, 55)</i>					
<i>Общее руководство</i>					
508.22/В. Начальник района электрических сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
509.22/В. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативно-диспетчерская группа</i>					

510.22/В. Начальник группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
511.22/В. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Оперативно-выездная бригада</i>					
512.22/В. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
513.22/В. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
514.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Производственно-техническая группа</i>					
515.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
516.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Привольненский участок электрических сетей</i>					
517.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
518.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
519.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
520.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Карповский участок электрических сетей</i>					
521.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
522.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
523.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
524.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

525.22/В. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Наримановский участок электрических сетей</i>					
526.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
527.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
528.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
<i>Крепинский участок электрических сетей</i>					
529.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
530.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
531.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
532.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
533.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Майский участок электрических сетей</i>					
534.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
535.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
536.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
537.22/В. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Бригада по эксплуатации и ремонту распределительных се-</i>					

тей 0,4-10 кВ					
538.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
539.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
540.22/В. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Группа по учету электроэнергии и реализации услуг					
541.22/В. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
542.22/В. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
543.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
544.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
545.22/В. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
546.22/В. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
547.22/В. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
548.22/В. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
549.22/В. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
550.22/В. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
551.22/В. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа технологического присоединения и обслуживания клиентов					
552.22/В. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Группа механизации транспорта					
553.22/В. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
554.22/В. Водитель автомобиля 5 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
555.22/В. Водитель автомобиля 5 разряда	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
556.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
557.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
558.22/В. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Административно-хозяйственная группа					
559.22/В. Кладовщик 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа хозяйственного обеспечения					
153.22/В. Уборщик служебных помещений 1 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 08.04.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер ПО ВЭС

(должность)

(подпись)

Кононенко В.К.

(Ф.И.О.)

22.05.2024

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела производственной безопасности и производственного контроля ПО ВЭС

(должность)

(подпись)

Сущенко А.Е.

(Ф.И.О.)

22.05.2024

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий инженер отдела производственной безопасности и производственного контроля по ВЭС

(должность)

(подпись)

Зарудный А.В.

(Ф.И.О.)

22.05.2024

(дата)

Специалист по охране труда 1 категории отдела производственной безопасности и производственного контроля ПО ВЭС

(должность)

(подпись)

Давыдова Н.А.

(Ф.И.О.)

22.05.2024

(дата)

Специалист 1 категории отдела управления персоналом управления по работе с персоналом аппарата управления филиала ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго"

(должность)

(подпись)

Босова Е.А.

(Ф.И.О.)

22.05.2024

(дата)

Ведущий специалист отдела организации труда и заработной платы управления по работе с персоналом аппарата управления филиала ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго"

(должность)

(подпись)

Фролова О.В.

(Ф.И.О.)

22.05.2024

(дата)

Председатель цеховой профсоюзной организации ПО ВЭС

(должность)

(подпись)

Лавренюк Р.А.

(Ф.И.О.)

22.05.2024

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5817

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Шкалева В.А.

(Ф.И.О.)

08.04.2024

(дата)