

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер филиала
ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" –
ПО «Волгоградские электрические сети»

 В.К. Кононенко
" ____ " ____ 2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ №9

на капитальный ремонт помещения Одноэтажное железобетонное блочное здание гаража инв. №345100006047, расположенный по адресу: Волгоградская область, г.Калач-на-Дону, ул.Заводская, 4

(вид ремонта) (объект ремонта) (адрес объекта)
Срок ремонта с 01.07.2021 по 30.07.2021

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) б/н от 18.04.2016 г.
Весеннего осмотра от 19.04.2020 г.

(наименование здания, сооружения)

Диспетчерское наименование: _____ тоже _____

Бухгалтерское наименование: _____ тоже _____

Инвентарный номер: № 345100006047

Физические показатели:


№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	Производственное здание
2	Год постройки	1963
3	Год последнего к/ремонта	нет
4	Количество этажей	1 этажей
5	Материал фундаментов	Железобетонные блоки
6	Материал стен	Кирпич, ж/б блоки
7	Материал перекрытий	ж/б плиты
8	Материал и площадь кровли	гибкая мягкая кровля (рубероид) на цементно-песчаной стяжке, 203,7 м ²
9	Площадь застройки	203,7 м ²
10	Общая площадь здания	203,7 м ²
11	Общий объем здания	1222,2 м ³
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	ВВ-воздушный

16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-

Характер и объемы работ:


N п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленные дефекты	Ед. изм.	Кол-во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Здание гаража	Загнивание и многочисленные повреждения полотен ворот	М	12	Установка и разборка трубчатых лесов для отделочных работ
			М2	55	Демонтаж ворот из готовых полотен
			Комплект/ М2	3/55	Доставка и монтаж ворот
5.	Вывоз строительного мусора		Т	3	Погрузка вручную строительного мусора
			Т	3	Вывоз мусора

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт помещения Одноэтажное железобетонное блочное здание гаража инв. № 345100006047.

Председатель комиссии:  А.А. Бородин

Члены комиссии  В.И. Репников

 М.П. Кривчиков

 Д.В. Приходько

 П.В. Корчагин